# I-O DATA

# Mac OS 版 セットアップガイド HDC2-Uシリーズ

M-MANU200552-01 B-MANU201003-02

## RAIDモードを確認してください。

詳しい説明は、別紙【②運用編】をご覧ください。 出荷時は、ストライピングモード(RAIDO)に設定されています。ストライピングモードでご使用の場合は、そのままお使いください。

# 使えるようにする

- OSを起動します。本製品を接続しないでください。
- 本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します。
- 下の作業を行います。

※Mac OS X 10.4で、本製品をFAT32フォーマットでお使いの場合は、手順 4 へお進みください。

「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。 [起動ボリューム]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を開きます。

- パソコンに接続します。①本製品の電源ケーブルを電源コンセントとACアダプターに
  - 2 ACアダプターを本製品の電源端子に接続します。
  - 3 電源モードスイッチをONまたはAUTOに設定します。
  - USBケーブルを本製品とのUSB端子に接続します。
  - **⑤** USBケーブルをパソコンに接続します。

# ●コネクターの向きにご注意 コネクターは接続できる向きが決まっています。 接続しにくい時は無理をせずに、コネクターの向きをご 確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、 ケーブルやポートが破損するおそれがあります。 ACアダプター 1 添付のUSBケーブル 電源ケーブル 6 パソコンの

LISBポートへ

# 初期化します。(RAIDモードを変更した場合も初期化が必要です。)

## Mac OS X 10.4~10.5

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)です。 そのままご使用いただけますが、Mac OS Xのみでお使いの場合は、初期化(フォーマット)することをおすすめします。

- ●初期化(フォーマット)する場合 Mac OS拡張またはMac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化します。 詳しい手順は、画面で見るマニュアルの[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照してください。 ※Mac OS X 10.2xと10.3x以降のパソコンで併用する場合は、Mac OS拡張を選択してください。 ※Mac OS X 10.5で、「Time Machine」をご利用の場合は、Mac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化してください。
- ●ご購入時のまま(FAT32)でお使いになる場合 裏面の[Mac OS X 10.4~10.5 FAT32フォーマットでのご使用について]をご覧になり、次(手順6 確認します)におすすみください。

### Mac OS X 10.5をお使いの場合

OSの仕様により、640GB以上のHDDをフォーマットしようとするとエラーが発生します。 640GB以上のHDDを使用する際は以下の手順でフォーマットを行ってください。

- ●ディスクユーティリティを開き、「パーティション」タブを選択してください。
- ②ボリューム方式を「1パーティション」に設定してください。
- データドライブとして使用する場合は「Appleパーティション」を IntelMacのみで使用し、OSをインストールして起動ボリュームにする 場合は「GUIDパーティション」を選んでください。
- ④「適用」ボタンをクリックして、パーティションの作成を行います。

### Mac OS X 10.1~10.3

◆ 本製品 (I-O DATA HDC2-U Media)を選びます。



※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

# 本製品が表示されない

●本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。 もう数分お待ちください。

- こんな時には…
- 確認します。
- 1 アイコンの確認 ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。



## Mac OS X

2 ランプの確認

本製品の電源ランプが緑色に点灯していることを確認します。

- ② [パーティション] タブをクリックします。
- 初期化の設定を行います。

■ボリュームの方式: 1パーティション ■フォーマット: Mac OS拡張 またはMac OS拡張(ジャーナリング)

- (OK)]ボタンをクリックします。
- [パーティション]ボタンをクリックします。 初期化が始まります。



この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。 消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケ ーブルを抜き差ししてください。



アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場 合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜 き差ししてみてください。

●本製品を使う上での操作について説明します。

# 【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。表面【使えるようにする】の手順 4 を参照し、本製品を接 続してください。

- 【取り外す】①本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。
  - ② 本製品をUSBポートから取り外します。
  - る
    本製品の電源スイッチをOFFにします。



(Mac OS X)



# Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について

- ●本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。
- ■FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
- ■本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。
- ■Mac OS X 10.4以外のMac OSでご使用いただく場合、FAT32フォーマットではご利用いただけません。
- ■Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。 フォーマット手順は画面で見るマニュアルを参照してください。

## 本製品使用上のご注意

- ●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクターを持って取り外してください。
- ●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能は ご利用いただけない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。 OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない 場合があります。
- ●他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
- ■本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- ●本製品からのOS起動はサポートされておりません。
- ■Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。 (Mac OS X 10.4でFAT32フォーマットで使用する場合を除く)
- ●Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。 コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。 その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。
- ●本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。



## 画面で見るマニュアルについて

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、画面で見るマニュアルをご覧ください。 画面で見るマニュアルを見るには、ダウンロードして見る方法と、「画面で見るマニュアル」をクリックして見る、 二通りの方法があります。

※画面で見るマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。 本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。



①画面で見るマニュアルを以下のサポートライブラリよりダウンロード、解凍します。 http://www.iodata.jp/support/product/hdc2-u/ ②解凍したフォルダ内の[manual.htm]をダブルクリックします。



以下のサポートライブラリにある[画面で見るマニュアル]をクリックします。 http://www.iodata.jp/support/product/hdc2-u/



地球環境を守るため、

Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.